

Dane aktualne na dzień: 05-05-2025 23:29

Link do produktu: <https://center-com.pl/technics-sa-ex140-firmowy-amplituner-stereo-rds-p-508.html>

TECHNICS SA-EX140 FIRMOWY AMPLITUNER STEREO RDS



Cena	349,00 zł
Numer katalogowy	SA-EX140
Kod producenta	SA-EX140
Marka	Technics
System dźwięku	2.0
Komunikacja	brak
Kod producenta	SA-EX140
Model	SA-EX140
Kolor	czarny

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, na oryginalnych częściach, sprawdzone i przetestowane. Bez wcześniejszych napraw
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - amplituner, kabel zasilający

Krótki opis:

Produkt stosunkowo „świeży”, jeszcze nie tak dawno goszczący na półkach sklepowych, Urządzenie jest bardzo funkcjonalne, doskonale do domowych zastosowań, dla ludzi ceniących wspomnianą funkcjonalność oraz prostotę obsługi. Sekcja tunera wyposażona została w system RDS – EON, doskonale odbiera wszystkie dostępne stacje radiowe, wyszukiwanie działa szybko i precyzyjnie. W układzie wzmacniacza zastosowano bardzo wydajną końcówkę mocy w klasie H+, w razie potrzeby jest ona dodatkowo chłodzona za pomocą wiatraka zamontowanego na tylnej ścianie. Tryb pracy – czyste stereo, bez żadnych trybów dźwięku przestrzennego czy procesorów DSP.

Parametry:

- Duża moc wyjściowa 2x100 (DIN przy 4 ohm)
- Wbudowany wentylator chłodzący końcówki mocy, zabezpieczający przed przegrzaniem
- Przełączniki źródeł dźwięku (Tuner, Phono, CD, Tape Monitor/VCR2, VCR1)
- Tuner ze stabilizowaną kwarcem cyfrową syntezą częstotliwości
- Radio z RDS posiada możliwość programowania stacji radiowych (30 stacji), automatyczne strojenie,
- Wielofunkcyjny alfanumeryczny wyświetlacz fluoroscencyjny
- Przełącznik monitora magnetofonu - możliwość współpracy z zewnętrznym korektorem/procesorem dźwięku
- Wyjście na słuchawki
- Regulacja dźwięku - bass, treble, balance
- Tuner radiowy AM / FM
- Tryb szukania stacji - AUTO / MANUAL
- Możliwość pracy z głośnikami o małej impedancji
- Brak pilota w komplecie







