

Dane aktualne na dzień: 04-09-2025 14:03

Link do produktu: <https://center-com.pl/yamaha-rx-v530rds-markowy-amplituner-51-dts-p-1091.html>

YAMAHA RX-V530RDS MARKOWY AMPLITUNER 5.1 DTS !



Cena	349,00 zł
Numer katalogowy	YAMAHA
Kod producenta	YAMAHA
Marka	Yamaha
System dźwięku	5.1
Komunikacja	brak
Kod producenta	YAMAHA
Model	RX-V530RDS
Kolor	srebrny
Informacje o bezpieczeństwie	CE

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie sprawne, na oryginalnych częściach, sprawdzone i przetestowane. Bez wcześniejszych napraw
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - amplituner

Krótki opis:

Jest to 5.1 kanałowy amplituner. Charakteryzuje się wyjątkową spójnością dynamiką i przestrzennością brzmienia w swej klasie cenowej a nawet ją przewyższa i dorównuje wieloma elementami produktom z wyższej półki. Doskonale zgrany cały zakres pasma akustycznego. Bas schodzi nisko, nie ulega przesterowaniu. To samo tyczy się średnicy i wysokich tonów. Są czyste i czytelne. Dynamika jest tu na dużym poziomie. Przestrzenność i stereofonia bez zarzutu. W systemie wielokanałowym pole rozkłada się równomiernie i otacza słuchacza pełną dynamiką ze wszystkich stron.

Parametry:

- Moc około 5 x 90 W
- Wejścia na dodatkowe urządzenia
- Wejście 6 CH
- Wyjście na sub aktywny
- DEKODER DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II, DEKODER DTS !!!
- CINEMA DSP DIGITAL !!!
- Wejścia i wyjścia VIDEO: COMPONENT, COMPOSITE, S-VIDEO
- Virtual Cinema DSP
- 14 programów DSP i 21 programów przestrzennych
- DVDAudio/SACD Ready
- Digital Delayed Surround;
- Możliwość regulacji siły głosu kanału centralnego i tylnych
- Radio z RDS posiada możliwość zaprogramowania stacji radiowych,
- Automatyczne strojenie, funkcje bezpośredniego wprowadzania stacji
- Połączone wyjście słuchawkowe;
- Sekcja VIDEO
- Wejście cyfrowe optyczne i koaksjalne
- Możliwość pracy z kolumnami o oporności 4 do 16 ohm
- Regulacje BASS, TREBLE, BALANCE
- Regulacje ustawienia kolumn
- Brak pilota w komplecie







